

Copia

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00048521
Originador: 202 MineOT fecha creacion: 12/05/2016
OT fecha/hora impresion: 10/06/2016
16:54:33

Detalles del Equipo

Equipo:	WL013 966H CAT	Descripción:	Wheel Loader
Serie:	RYF00599	Frente de Trabajo:	
Horometro:	10,152.00	Fecha/Hr. Requerida:	10/06/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	966H - MAINTENANCE - 2000HRS	Teller:	
Sistema:		Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO
Grupo:		Realizado (SI/NO)	
Tecnico:			

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: *Lavar mantenimiento preventivo 2000 HRS*

Trabajo Realizado: *Lavar el equipo, motor, transmisión, D. frontal, D. trasero, EOL y manguitos.*

propósito: Cambiar aceite de transmisión, motor, hidráulico y los cilindros de frontal y trasero.

filtras: de aceite de motor, transmisión, hidráulico.

Observaciones: *primero se cambian los aceites secundarios de aire primario y secundario de aire filtro hidráulico en primer filtro de cabina y purificación de aire, se verifica que se le está quitando.*

Cambiar empague de tapa válvulas.

HOROMETRO: *10131.61* *2010 Chequear Sistema de Aire*

INICIO (fecha/hora): *6:30 PM* *7:20 PM*

FINAL (fecha/hora): *3:00 am 13-6-16*

FIRMA

*Horacio Toca**David Lopez*

NOMBRE

V. Vazquez

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR